

«Εγκρίνεται
η προμήθεια / υπηρεσία
μέσω της πλατφόρμας
i supplies»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

No

B16

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ Χ. ΒΛΑΧΒΕΗΣ

**ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**
(συμπληρώνεται από τον προϊστάμενο ΤΥ)

Τίτλος εργασιών (περιγράψτε συνοπτικά) **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ**
Αφορά το τμήμα/ δομή/ κτίριο **ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ**

α/α	ΥΠΗΡΕΣΙΑ (αναλυτική περιγραφή) ¹	ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ² (αιτιολογήστε)
	Για την αντικατάσταση των επίπλων κουζίνας στο Ακτινολογικό, τα οποία έχουν υποστεί φθορές και δεν υπάρχει η δυνατότητα επισκευής, απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες: A. - Καθαίρεση των υφιστάμενων επίπλων κουζίνας. - Καθαίρεση των υφιστάμενων πλακιδίων τοίχου. - Καθαίρεση του σώματος θέρμανσης (καλοριφέρ) και των σωλήνων του και απομόνωσής τους. - Τοποθέτηση νέων πλακιδίων τοίχου σε μήκος περίπου 3,50μ. - Αποκατάσταση όλων εν γένει των μερεμετιών που ενδεχομένως δημιουργηθούν κατά τις εργασίες καθαίρεσης. - Απομάκρυνση, φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε νόμιμο αδειοδοτούμενο χώρο. - Μετά το πέρας των εργασιών οι επιφάνειες του χώρου της κουζίνας θα καθαριστούν με επιμέλεια ώστε να τοποθετηθεί σε επόμενη φάση το νέο έπιπλο κουζίνας. - Οι ποσότητες / διαστάσεις που αναγράφονται είναι ενδεικτικές, γι' αυτό οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πριν την υποβολή των προσφορών τους είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν το χώρο για την πραγματοποίηση των δικών τους προμετρήσεων, βάση των οποίων θα δοθούν οι προσφορές τους. B. - Τοποθέτηση πάγκου κουζίνας με νεροχύτη και μπαταρία από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 4εκ., διαστάσεων 240x86x60εκ., από ανθυγρά υλικά, αρμοκάλυπτρα και μπάζα INOX. - Ο χώρος θα αποκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. - Οι ποσότητες / διαστάσεις που αναγράφονται είναι ενδεικτικές, γι' αυτό οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πριν την υποβολή των προσφορών τους είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν το χώρο για την πραγματοποίηση των δικών τους προμετρήσεων, βάση των οποίων θα δοθούν οι προσφορές τους.	Στο Ακτινολογικό τμήμα το έπιπλο κουζίνας (πάγκος και ντουλάπια), χρήζει άμεσης αντικατάστασης, καθώς έχει υποστεί σημαντικές φθορές λόγω υγρασίας στον πάγκο και στα ντουλάπια και δεν υπάρχει δυνατότητα επισκευής. Αποτελεί εστία μόλυνσης και κίνδυνο ατυχήματος κατά τη χρήση της κουζίνας. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΔΕΛΑΝΗ

Ημερομηνία. 23-03-2022

λέων ΦΠΑ

Εγκριση για σκοπιμότητα

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Οικ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Υπογραφή **ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**
Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

1 Επισυνάπτεται τεχνική έκθεση, μελέτη, σχέδια και προϋπολογισμός

2 Θα πρέπει να καταγράφεται οπωσδήποτε η αιτιολόγηση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών από τα συνεργεία Τ.Υ